Pulsar
Spółdzielnia Pracy

28 LAT DZIAŁALNOŚCI FIRMY

90-440 ŁÓDŹ – POLAND
ul. Piotrkowska 147
tel. (48-42) 6363 500 , 6363 550
fax.(48-42) 6304 760
mail: serwis@pulsar-sp.pl

Łódź dnia 2017-01-29

Jan Kowalski
90-440 Łódź
Piotrkowska 189

Pulsar Pulsar Pulsar

Kosztorys naprawy

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od Państwa telefon komórkowy, przeznaczony do naprawy pogwarancyjnej.

Nr naprawy	41575 / PL109
IMEI	358358123456789 Nokia Lumia 1020
Opis naprawy	Mechanicznie uszkodzony ekran dotykowy (pęknięty). Wymiana ekranu dotykowego wraz z wyświetlaczem (elementy fabrycznie zespolone).
Koszt brutto naprawy	600 zł (sześćset złotych)

1. Informujemy, że w przypadku naprawy pogwarancyjnej lub głównej telefonu wykonywanej w Autoryzowanym Centrum Serwisowym, może on ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się nie naprawialny .Skutkować to może trwałym uszkodzeniem telefonu i brakiem możliwości skutecznej jego naprawy. Sytuacja ta może mieć miejsce również podczas wymiany oprogramowania. W takim przypadku Autoryzowany Serwis oraz Autoryzowane Centrum Serwisowe nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.
2. Informujemy również że istnieje prawdopodobieństwo że podczas naprawy zostaną stwierdzone dodatkowe usterki, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy poinformujemy odrębnym kosztorysem.
3. Na wykonaną usługę udzielamy 3-miesięcznej gwarancji. W przypadku naprawy telefonu ze śladami działania cieczy gwarancja nie zostanie udzielona.
4. W czasie procesu naprawy blokada SIM Lock może zostać przywrócona zgodnie z fabryczną specyfikacją telefonu.

Kosztorys sporządził: Technik nr.7

Zgadzam się na naprawę telefonu i akceptuję ww. warunki naprawy Data i podpis	Nie zgadzam się na naprawę telefonu i chcę odebrać niesprawny telefon. Data i podpis	Nie zgadzam się na naprawę telefonu i przekazuję telefon do bezpłatnej utylizacji Data i podpis